XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA

YIII ENCONTRO NACIONAL DE FITOSSANITARISTAS

RIO DE JANEIRO, RJ - 08/1998



Resumos

Livro 2

IDENTIFICAÇÃO DE CUPINS DE MADEIRA SECA E CUPINS SUBTERRÂNEOS DANIFICANDO PATRIMÔNIO HISTÓRICO EM BRASÍLIA, DF

A. C. Bicalho^{1,5}, E. B. Menezes^{2,5}, E. L. Aguiar-Menezes^{2,6}, M. G. Rojas-Cortéz³ & L. R. Fontes⁴. ¹DEN/UFLA, C. Postal 37, CEP 37200-000, Lavras, MG. ²CIMP "CRG"/UFRRJ, CEP 23851-970, Seropédica, RJ. E-mail: eurimen@rio.nutecnet.com.br ³FIOCRUZ, Manguinhos, RJ. ⁴SUCEN, São Paulo, SP. ⁵Bolsista CNPq. ⁶Bolsista FAPERJ

Em Julho/95, atendendo a uma solicitação do GDF, fez-se um trabalho de inspeção no "Palácio de Tábuas", construído em 1959 como sede provisória do governo da República e hoje tombado pelo Patrimônio Histórico como "Catetinho". Visou-se detectar a presença de cupins e avaliar os prejuízos que teriam sido causados pelo ataque dos mesmos à referida construção. Para tal, primeiramente, coletou-se castas de cupins, que foram obtidas de diferentes colônias encontradas nas pecas de madeiras de diferentes pontos da construção. Subsequentemente, essas castas foram acondicionadas em frascos de vidro, devidamente etiquetados e contendo álcool 70% para posterior identificação. Identificou-se espécimens de Cryptotermes brevis (cupim de madeira seca) e de Heterotermes tenuis (cupim subterrâneo). C. brevis (Kalotermitidae) tem sido sempre encontrada em associação com as construções feitas pelo homem e é normalmente referenciada como uma praga. De fato, o dano causado por suas operárias ao madeiramento do Catetinho, caraterizado pela construção de galerias ("criptas") coalescentes, levaram à formação de enormes cavidades no interior das pecas de madeira. H. tenuis (Rhinotermitidae), no Brasil, parecia estar restrita às plantacões, tendo grande importância econômica para a cultura da cana-de-açúcar. Todavia, o seu ataque às madeiras manufaturadas da estrutura do Catetinho, evidencia sua capacidade de utilizar como alimento tanto a madeira viva como a morta (seca ou úmida). Esta praga também contribuiu para a destruição do Catetinho, exigindo-se a substituição de todas as suas pilastras de sustentação. Conclui-se que foram ambas as espécies de cupins que causaram, em conjunto, sérios prejuízos à estrutura do prédio em questão, colocando-o em risco de desabamento. Este estado de deterioração foi atingido porque reformas anteriores a que foram submetidas o prédio, não levaram em consideração o potencial de danos desse grupo de pragas e, portanto, não foram adotadas medidas de controle de suas populações, que consequentemente, alcançaram altos índices de infestações. Ao contrário, essas reformas favoreceram a proliferação dessas pragas pela não remoção de peças danificadas e infestadas; muitas das vezes remontou-se peças novas (não tratadas quimicamente contra cupins) sobre aquelas infestadas.